


宮古土木センターでの施設整備状況位置図

事業実施箇所数


3箇所

災害関連緊急砂防事業
(砂防激甚災害対策特別緊急事業) : 2箇所

砂防激甚災害対策特別緊急事業 : 1箇所



船越地区



田の浜地区

地理院地図 (GSI Maps) を加工して作成

箇所別復旧状況（宮古土木センター管内）



施設諸元

事業名：砂防激甚災害対策特別緊急事業
堰堤名：船越の沢砂防堰堤
構造：透過型（J-スリット）
堰高：9.0m 堰長：39.5m
施設効果量：3,625^m 完成年月：R4.3

完成写真



図面



箇所別復旧状況（宮古土木センター管内）




施設諸元

事業名：**災害関連緊急砂防事業（砂防激甚災害対策特別緊急事業）**
堰堤名：田ノ浜沢砂防堰堤
構造：部分透過型（J-スリット）
堤高：10.5m 堤長：67.0m
施設効果量：13,188m³ 完成年月：R5.5

完成写真



図面






施設諸元

事業名：災害関連緊急砂防事業（砂防激甚災害対策特別緊急事業）
 堰堤名：田ノ浜沢(3)砂防堰堤
 構造：部分透過型（J-スリット）
 堤高：11.0m 堤長：119.0m
 施設効果量：10,462m³ 完成年月：R4.11

完成写真



図面



岩泉土木センターでの施設整備状況位置図

事業実施箇所数

4箇所

- 災害関連緊急砂防事業 (砂防激甚災害対策特別緊急事業) : 1箇所
- 砂防激甚災害対策特別緊急事業 : 2箇所
- 通常砂防等事業 : 1箇所





地理院地図 (GSI Maps) を加工して作成

箇所別復旧状況（岩泉土木センター管内）

施設諸元

事業名：**災害関連緊急砂防事業（砂防激甚災害対策特別緊急事業）**

堰堤名：垂水の沢3砂防堰堤

構造：透過型（HBBO+型）

堰高：8.5m 堰長：35.4m


施設効果量：1,186m³ 完成年月：R4.3

完成写真




図面


平面図



正面図



側面図






施設諸元

事業名：砂防激甚災害対策特別緊急事業
 堰堤名：下中野の沢2砂防堰堤
 構造：透過型（HBBO+型）
 堤高：8.5m 堤長：45.0m
 施設効果量：4,632m³ 完成年月：R5.6

完成写真



図面



箇所別復旧状況（岩泉土木センター管内）

施設諸元

事業名：砂防激甚災害対策特別緊急事業
堰堤名：平井賀の沢砂防堰堤
構造：透過型（HBBO+型）
堤高：6.5m 堤長：23.0m
施設効果量：902m³ 完成年月：R5.5

完成写真




図面


平面図



正面図



側面図



施設諸元

事業名：**通常砂防事業**

堰堤名：明戸の沢4

A沢

構造：透過型 (HBBO+型)

堤高：6.5m 堤長：46.0m

施設効果量：1,000m³ 完成年月：R6.6

B沢

構造：強靱ワイヤネット

柵高：4.0m 柵長：24.0m



施設効果量：158m³ 完成年月：R7.2

完成写真





図面


正面図



側面図



平面図




その他施設整備状況位置図

事業実施箇所数

1箇所

通常砂防等事業 : 1箇所



地理院地図 (GSI Maps) を加工して作成

箇所別復旧状況（県北土木部管内）

施設諸元


事業名：通常砂防等事業
堰堤名：普代の沢砂防堰堤
構造：不透過型
堤高：10.5m 堤長：29.0m
施設効果量：1,752m³ 完成年月：R5.7

完成写真




図面

平面図



正面図



側面図

