




点検箇所平面図



大船渡研究室（アワビ）の海底ろ過槽、取水管・採水ポンプ・送水管模式図





工種: 配管工
位置: 第一取水棟

着工前



工種: 配管工
位置: 第一取水棟


完成



工種: 配管工
位置: 2号取水

作業状況


外層亀裂有



工種: 配管工
位置: 2号取水

作業状況

外層亀裂有



工種: 配管工
位置: 2号取水

作業状況

外層亀裂有



工種: 配管工
位置: 4号取水

作業状況

外層亀裂有



工種: 配管工
位置: 4号取水

作業状況

外層亀裂有



工種: 配管工
位置: 4号取水


作業状況

外層亀裂有



工種: 配管工
位置: 6号取水
作業状況
外層亀裂有

工 事 名	第一回主線管線点検等に伴う配管補修・修繕工事	
工 種	配管工	略 図 作業状況
位 置	5号取水	
設計寸法		
実測寸法		
立 会 者		株式会社富士電機社



工種: 配管工
位置: 8号取水

作業状況


外層亀裂有



工種: 配管工
位置: 8号取水

作業状況

外層亀裂有



工種: 配管工
位置: 8号取水

作業状況

外層亀裂有



工種: 配管工
位置: 魚類棟 1号

作業状況

外層亀裂有



工種: 配管工
位置: 魚類棟 2号

作業状況

外層亀裂有



工種: 配管工
位置: 魚類棟 2号

作業状況

外層亀裂有



工種: 配管工
位置: 魚類棟 2号

作業状況

外層亀裂有



工種: 配管工
位置: 漁業棟 3号

作業状況


外層亀裂有



工種: 配管工
位置: 漁業棟 3号

作業状況

外層亀裂有



工種: 配管工
位置: 漁業棟 3号

作業状況

外層亀裂有