

## 環境生活部環境保全課

## 平成28年度地下水質測定結果について

岩手県及び盛岡市は、水質汚濁防止法に基づき、岩手県内における地下水質の汚染状況について調査を実施しましたので、その結果をお知らせします。

○県内各地域の全体的な地下水質の把握を目的として、平成28年度に新規に調査した井戸77本全てで環境基準を達成しました。

○これまでに汚染が見つかった井戸において、平成28年度に継続調査を実施した井戸80本のうち、環境基準を超過したのは36井戸、指針値のみを超過したのは2井戸、計38井戸の超過となりました。

## 1 測定結果の概要

## (1) 新規調査

県内各地域の全体的な地下水質の把握を目的とし、概況調査<sup>※1</sup>及び汚染井戸周辺地区調査<sup>※2</sup>を行った結果、全ての井戸で環境基準を達成しました。

## (2) 継続調査

これまでに汚染が見つかった井戸において、継続監視調査<sup>※3</sup>を行った結果、36本の井戸で環境基準を超過しました（詳細は別表のとおり）。また、要監視項目<sup>※4</sup>については指針値を超過する井戸が3本ありました。

|        | 概況調査              |                | 汚染井戸周辺地区調査        |                | 継続監視調査            |                |
|--------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|        | 測定井戸数<br>(総 77 本) | 環境基準・<br>指針値超過 | 測定井戸数<br>(総 15 本) | 環境基準・<br>指針値超過 | 測定井戸数<br>(総 80 本) | 環境基準・<br>指針値超過 |
| 環境基準項目 | 77                | 0              | 15                | 0              | 80                | 36             |
| 要監視項目  | 30                | 0              | 0                 | 0              | 4                 | 3 (2)          |

( ) 内の数字は環境基準の超過がなく、要監視項目の指針値のみを超過した井戸の数。

## 2 測定結果に基づく対応

(1) 新たに汚染井戸が見つかった場合は、その周辺の井戸を測定して汚染範囲を特定するための調査を実施しており、比較的高濃度で検出された井戸については翌年度以降も継続監視調査を実施することとしています。

(2) 地下水質の環境基準等を超過した井戸については、管轄広域振興局等が市町村と連携して、飲用の中止及び水道への切り替え等を指導し、実施しています。

(3) 汚染原因者が特定された場合には、当該事業者等に対して当該物質の保管、使用、廃棄の適正化及び必要に応じ、井戸水の浄化対策の実施を指導することとしています。

|               |   |
|---------------|---|
| ※1 概況調査       | : 地域の全体的な地下水質の把握を目的とした調査。県内を10km(都市部は5km)メッシュで区画し、4年間で県全体を網羅するローリング手法で調査を行っている。         |
| ※2 汚染井戸周辺地区調査 | : 概況調査の結果、新たに地下水の汚染が発見された際に汚染範囲や汚染源を確認するための調査。  |
| ※3 継続調査       | : 従来から地下水汚染が確認されている井戸の経年水質変化の監視を行うため、過去に比較的高濃度(原則として環境基準値の1/2以上)の汚染物質が検出された井戸を対象に実施する調査 |
| ※4 要監視項目      | : 環境における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準項目にせず、引き続き知見の集積に努めるべきと位置づけられている項目で指針値が定められている。            |

表 環境基準項目における各調査の実施状況及び環境基準の超過状況

| 環境基準項目         | 概況調査           |                | 汚染井戸周辺地区調査     |                | 継続監視調査         |                 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                | 実施井戸数<br>(77本) | 環境基準超過<br>(0本) | 実施井戸数<br>(15本) | 環境基準超過<br>(0本) | 実施井戸数<br>(80本) | 環境基準超過<br>(36本) |
| カドミウム          | 77             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 全シアン           | 8              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 鉛              | 77             | 0              | 14             | 0              | 13             | 2               |
| 六価クロム          | 77             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 砒素             | 77             | 0              | 1              | 0              | 21             | 12              |
| 総水銀            | 77             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
| アルキル水銀         | 67             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
| P C B          | 8              | 0              | 0              | 0              | 1              | 1               |
| ジクロロメタン        | 77             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 四塩化炭素          | 77             | 0              | 0              | 0              | 1              | 0               |
| 塩化ビニルモノマー      | 8              | 0              | 0              | 0              | 15             | 0               |
| 1,2-ジクロロエタン    | 77             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 1,1-ジクロロエチレン   | 77             | 0              | 0              | 0              | 23             | 0               |
| 1,2-ジクロロエチレン   | 77             | 0              | 0              | 0              | 23             | 0               |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 77             | 0              | 0              | 0              | 15             | 0               |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 77             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
| トリクロロエチレン      | 77             | 0              | 0              | 0              | 23             | 3               |
| テトラクロロエチレン     | 77             | 0              | 0              | 0              | 23             | 5               |
| 1,3-ジクロロプロペン   | 28             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
| チウラム           | 28             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
| シマジン           | 28             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
| チオベンカルブ        | 28             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
| ベンゼン           | 77             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
| セレン            | 77             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  | 77             | 0              | 2              | 0              | 18             | 12              |
| ふっ素            | 8              | 0              | 0              | 0              | 1              | 1               |
| ほう素            | 8              | 0              | 0              | 0              | 3              | 2               |
| 1,4-ジオキサン      | 8              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |

※ 要監視項目のみの調査井戸は含んでいない。同一井戸において複数項目の調査実施・基準超過があるため、調査井戸数と項目別の実施・超過状況は一致しない。




図 環境基準項目に係る地下水質調査結果の経年変化