令和元年 氾濫状況(上流)

岩手県久慈市の久慈川水系長内川及び小屋畑川では、令和元年東日本台風により、床上浸水123戸、床下浸水110戸の甚大な浸水被害が発生。このため、浸水対策重点地域緊急事業により、小屋畑川では河道付替等を実施し、長内川では、橋梁架替や河道掘削等を実施することで、早期に地域の安全性の向上を図る。



# 【全体計画】

河川名 : 二級河川久慈川水系長内川・小屋畑川 東業内容 : 河道仕替 | 極烈 | 河道畑川 | 極期 第

事業内容 : 河道付替、橋梁、河道掘削、樋門 等

全体事業費:約70億円 事業期間:R3~R8 施工地:久慈市

### 【令和3年度当初】

実施内容 : 測量設計 等

事業費 : 300百万円(国費150百万円)

※防災・安全交付金については、国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図と異なる配分を妨げるものではない。

# 被災実績 年度 床上(戸) 床下(戸) 浸水面積 H28.8 17 29 1.6ha R1.10 123 110 21.4ha



## <県等の独自事業>

### ○県単独事業

•県:堆砂土砂撤去、立木伐採

### 〇ソフト対策

- ·県:危機管理型水位計の設置
- ・市:ハザードマップ作成
- ・市:要配慮者利用施設における 避難確保計画策定及び訓練の実施

### 〇適切な維持管理

・県:河道の長寿命化計画の策定

### 〇流域対策

市: 災害危険区域指定・地区計画・条例等による土地利用規制、家屋等の立地規制



### 事業実施のイメージ

付替河道断面(A-A')

