平成25年8月9日発生大雨災害による被害状況（山地災害）及び復旧状況（H30.4現在）

雫石町山津田地区

盛岡市田面野木地区

盛岡市湯ノ舘地区

盛岡市細越地区

矢巾町前山地区

紫波町新在家地区

紫波町沢田地区

紫波町松木平地区

①雫石町山津田地区　施工前　施工後

②、③盛岡市湯ノ舘地区

②盛岡市湯ノ舘地区　施工前　施工後

③盛岡市湯ノ舘地区　施工前　施工後

④盛岡市湯ノ舘地区　施工前　施工後

⑤盛岡市田面野木地区　施工前　施工後

⑥盛岡市細越地区　施工前　施工後

⑦矢巾町前山地区　施工前　施工後

⑧紫波町新在家地区　施工前　施工後

⑨紫波町沢田地区　施工前　施工後

⑩紫波町松木平地区　施工前　施工後

北海道地図株式会社

0.0　1.0　2.0　3.0　4.0　5.0 km

1:150000

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の１地形図を使用したものである。（承認番号　平19総使、第186-22368号）」