

いわてリハビリテーションセンター敷地内における放射線量測定結果

日 時：令和5年9月22日(金) 15:00~15:25

場 所：いわてリハビリテーションセンター（雫石町七ツ森16番地243）

測定方法：NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータにより地上1mで測定

測定結果：

測定地点	測定値($\mu\text{Sv/h}$)
① 玄関付近	0.04
② 駐車場1	0.04
③ 軒下1	0.04
④ 軒下2	0.04
⑤ 駐車場2	0.03

※いずれも低減措置実施目安の $1\mu\text{Sv/h}$ を下回っています。

