
＜位置図＞


岩手県営運動公園支障木伐採業務

●：対象樹木（メタセコイア：２本）



伐採樹木（メタセコイア２本）現況

運動公園側



隣接地側



・枝が越境している



・フェンスを曲げている